



Verfahrensprüfung zum Bolzenschweißen

Auftragsnummer: VP - 02 / 2012

**Auftraggeber der
ISIB Dr. Möll GmbH:** Stahlbau Schaub GmbH
Brambachstr. 8
77723 Gengenbach

Prüfvorschrift / Prüfumfang: DIN EN ISO 14555:2006-12
Verfahrensprüfung nach Abschn. 10.2

Qualitätsanforderung:

- ISO 3834-2 Ermüdungsbeanspruchte Bauteile
- ISO 3834-3 Bauteile mit definierter ruhender Beanspruchung
- ISO 3834-4 Bauteile mit undefinierter ruhender Beanspruchung

Prüfergebnis: **erfüllt** **nicht erfüllt**

Prüfstück(e): A, 10-1, Lieferung vom 02.01.2012 erfüllt
B, 22-1, Lieferung vom 02.01.2012 (Nachprüfung) nicht erfüllt
C, 22-2, Lieferung vom 25.01.2012 (Nachprüfung) nicht erfüllt
D, 22-3, Lieferung vom 01.02.2012 (Nachprüfung) nicht erfüllt
E, 22-4, Lieferung vom 22.02.2012 (Nachprüfung) erfüllt

Inhaltsverzeichnis:	Versuche u. Untersuchungen	Seiten	2 - 3
	<u>Kopfbolzen SD 10</u>		
	A Prüfst. Nr. 10-1	Seiten	A-01 - A-10
	<u>Kopfbolzen SD 22</u>		
	B Prüfst. Nr. 22-1	Seiten	B-01 - B-12
	C Prüfst. Nr. 22-2	Seiten	C-01 - C-10
	D Prüfst. Nr. 22-3	Seiten	D-01 - D-09
	E Prüfst. Nr. 22-4	Seiten	E-01 - E-10

Anzahl der Seiten: 54

Darmstadt, 01.03.2012


Dipl.-Ing. J. Anders, EWE


Dipl.-Ing. J. Kaluzny, EWE

Seite 1 / 54